

JJK - SRT (délai de réparation standard)

Pour

Autoclima Fresco 6000 Split / 9000 MaXX

November 2023

Modèle	SRT #	Description	Temps en Minutes
		Service	
TOUS	SRT901	Dépannage/diagnostic – Appelez JJK/AC pour obtenir de l'aide (905) 866-4671.	25
TOUS	SRT901-1	Récupérez le fréon et/ou évacuez le système pendant au moins 30 minutes.	15
TOUS	SRT901-2	Effectuez un test de pression d'azote pendant 5 minutes. Test de pression à	10
TOUS	SRT901-3	150psi. Système de charge avec fréon R134A	15
TOUS	SRT901-4	Charge de fréon à \$1.20 l'once	\$1.20/oz.
TOUS	SRT901-5	Test final du système	10
TOUS	SRT901-10	Autorisation de service spécial - Appelez JJK / AC pour obtenir de l'aide (905) 866-4671 À déterminer.	To be determined
		Composants principaux	
6000/9000	SRT902	R/R - Condenseur - Assemblage	20
6000/9000	SRT902-1	R/R - Condenseur - Ventilateur	10
6000/9000	SRT902-2	R/R - Condenseur - Noyau	25
6000/9000	SRT902-3	R/R - Condenseur - Conduites de fréon vers compresseur	20
6000/9000	SRT904	R/R - Boîte de Compresseur - Assemblage	20
6000/9000	SRT904-1	R/R - Compresseur - Unité	20
6000/9000	SRT904-2	R/R - Compresseur - Câbles d'alimentation	15
9000	SRT904-3	R/R - Carte de commande du compresseur	25
6000	SRT904-4	R/R - ECU/APP	10
6000/9000	SRT906	R/R - Évaporateur - Assemblage	20
6000/9000	SRT906-1	R/R - Évaporateur - Contrôleur numérique	15
6000/9000	SRT906-2	R/R - Évaporateur - Sonde de température	10
6000/9000	SRT906-3	R/R - Évaporateur - Interrupteur de dégivrage	15
6000/9000	SRT906-4	R/R - Évaporateur - Unité de ventilation	20
6000/9000	SRT906-5	R/R - Évaporateur - Conduites de fréon vers compresseur	20
		Composants d'installation	
6000/9000	SRT910	R/R - Raccord Fréon - Simple	10
9000	SRT911	R/R - Filtre / Sécheur	15
6000	SRT912	R/R - Capillaire	20
6000/9000	SRT914	R/R - Isolateur de batterie	10
6000/9000	SRT914-1	R/R - Fusible de batterie principale	10
6000	SRT916	R/R - Écran conducteur	10